

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 8, 2024, 4:55:28 PM

data_inicio

Jul 8, 2024, 2:41:57 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 3:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Eduardo Azevedo Muniz;Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Informações de localização:

Endereço:

Rua Uruguai, 801


Localidade:

Quintandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.522606 Lon: -43.205103



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,605

N_m

7,508,218

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: não foram encontrados indícios de risco geológico.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal do ponto de ocorrencia.

Código do registro:

732_Quintandinha_Ariadne Senna Azaro_Eduardo Azevedo Muniz_Samara Cristina Cordeiro dos Santos