

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 8, 2024, 4:55:37 PM

data_inicio

Jul 8, 2024, 4:33:44 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 3:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Eduardo Azevedo Muniz;Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Informações de localização:

Endereço:

Rua Mato Grosso, 97


Localidade:

Quintandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.520628 Lon: -43.213275



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,767

N_m

7,508,447

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Não foram encontrados indícios de risco geológico.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal do ponto de ocorrencia.

Código do registro:

738_Quintandinha_Ariadne Senna Azaro_Eduardo Azevedo Muniz_Samara Cristina Cordeiro dos Santos