

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 9, 2024, 4:01:52 PM

data_inicio

Jul 9, 2024, 9:59:27 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Minas Gerais, 680


Localidade:

Quintandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.524333 Lon: -43.215812



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,501

N_m

7,508,040

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: segundo morador, não houve movimento de massa no local e não foram observados feições indicativas de instabilidade próximo as moradias.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal do ponto de ocorrencia.

Código do registro:

739_Quintandinha_Eduardo Azevedo Muniz_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_