



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 7, 2024, 4:21:46 PM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;

Informações de localização:

Endereço:

Rua atilio marotti, proximo ao 208 (prox.a oficina)

Localidade:

Quarteirão Brasileiro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.486311 Lon: -43.180918



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,142

N_m

7,512,207

Descrição:

Motivo:

Deslizamento a jusante da calçada, com queda de arvores e trincas na rua. O agravante são entulhos depositados nas trincas assim como carros abandonados.

Fotos:

Foto1



Foto1-20240507-192436.jpg

Descrição da foto1

Deslizamento a jusante da rua sem atingir as casas a jusante

Foto2



Foto2-20240507-192532.jpg

Descrição da foto2

Trincas na rua

Código do registro:

73_Quartirão Brasileiro_Ariadne Senna Azaro_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_