

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 9, 2024, 4:01:57 PM

data_inicio

Jul 9, 2024, 10:14:28 AM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Minas Gerais, proximo ao lote 2 quadra 59

Localidade:

Quintandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.523514 Lon: -43.214115



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,677

N_m

7,508,128

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: ponto de ocorrencia relacionado ao movimento de massa do talude à frente, que obstruiu a via. Esse local já foi mapeado.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Ponto de ocorrencia relacionado ao movimento de massa.

Código do registro:

741_Quintandinha_Eduardo Azevedo Muniz_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_