

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 9, 2024, 4:01:58 PM

data_inicio

Jul 9, 2024, 11:05:50 AM

Palavra Chave:

13182817760

Informações gerais:

Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Santa Catarina, proximo ao 168

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.522718 Lon: -43.212353



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,859

N_m

7,508,214

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Não foram encontrados indícios de risco geológico.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista do ponto de ocorrencia. Vista para o talude de corte.

Código do registro:

742_Quitandinha_Eduardo Azevedo Muniz_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_