

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 9, 2024, 4:02:06 PM

data_inicio

Jul 9, 2024, 3:36:49 PM

Palavra Chave:

13182817760

Informações gerais:

Técnico 1:

Eduardo Azevedo Muniz

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Eduardo Azevedo Muniz;Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Servidao Jorge Justen, 213

Localidade:

Capela

GPS

Área analisada:

Lat: -22.514654 Lon: -43.22042



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,040

N_m

7,509,117

Descrição:

Motivo:

Deslizamento a montante da via e distante das moradias.

Fotos:

Foto1



09/07/24 15:39:24 Coord: 23K 683040E 7509117N

Descrição da foto1

Local da ocorrencia.

Código do registro:

746_Capela_Eduardo Azevedo Muniz_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_