



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 7, 2024, 4:37:03 PM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;

Informações de localização:

Endereço:

Rua atilio marotti, 163, portão branco na servidão alfredo maia

Localidade:

Quarteirão brasileiro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.485458 Lon: -43.180088



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,229

N_m

7,512,300

Descrição:

Motivo:

Não é ocorrência geologica.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Segundo a moradora, é um problema estrutural

Código do registro:

74_Quarteirão brasileiro_Ariadne Senna Azaro_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_