

Nao Ocorrencia - Mapeamento Petropolis

Submitted by: PedroCastro30

Submitted time: Jul 9, 2024, 4:04:50 PM

data_inicio

Jul 9, 2024, 10:22:48 AM

Palavra Chave:

14372906714

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Bárbara Cardoso Leite

Equipe:

Ariadne Senna Azaro;Bárbara Cardoso Leite;

Informações de localização:

Endereço:

Av. Portugal, casa de repouso


Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.521433 Lon: -43.196433



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,499

N_m

7,508,337


Descrição:

Motivo:

Não foram encontradas evidencias de movimentações no local que afetem edificações.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista da localização das ocorrencias.

Código do registro:

750_Quitandinha_Ariadne Senna Azaro_Bárbara Cardoso Leite_