



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 9, 2024, 10:58:14 AM

Palavra Chave:

11641099798

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Bárbara Cardoso Leite

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Bárbara Cardoso Leite;

Informações de localização:

Endereço:

Av. Getulio Vargas 2032


Localidade:

Valparaíso

GPS

Área analisada:

Lat: -22.521766 Lon: -43.203382



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,783

N_m

7,508,309

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: não foram observados feições indicativos de instabilidade.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal do ponto de ocorrencia.

Código do registro:

754_Valparaiso_Ariadne Senna Azaro_Bárbara Cardoso Leite_