



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 9, 2024, 1:42:19 PM

Palavra Chave:

11641099798

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Bárbara Cardoso Leite

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Bárbara Cardoso Leite;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Mato Grosso s/n

Localidade:

Quitandinha

GPS

Área analisada:

Lat: -22.5204 Lon: -43.216865



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

683,398

N_m

7,508,476

Descrição:

Motivo:

Não foram encontradas evidencias de movimentações no local que afetem moradias

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal do ponto de ocorrencia.

Código do registro:

755_Quitandinha_Ariadne Senna Azaro_Bárbara Cardoso Leite_