



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 8, 2024, 9:41:40 AM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;

Informações de localização:

Endereço:

Estrada bernardo coutinho, 520 - (Poço dos Peixes)

Localidade:

Araras

GPS

Área analisada:

Lat: -22.425828 Lon: -43.170796



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,265

N_m

7,518,891

Descrição:

Motivo:

Deslizamento de pequeno porte sem atingimento da casa.

Fotos:

Foto1



Foto1-20240508-124413.jpg

Descrição da foto1

Deslizamento de pequeno porte

Foto2



Foto2-20240508-124433.jpg

Descrição da foto2

Deslizamento de pequeno porte.

Código do registro:

75_Araras_Ariadne Senna Azaro_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_