



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 9, 2024, 2:27:47 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 3:

Leonardo Freire Dias

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;Leonardo Freire Dias

Informações de localização:

Endereço:

Rua Manoel Francisco de Paula, próximo da igreja quadrangular restituição familiar

Localidade:

São Sebastião

GPS

Área analisada:

Lat: -22.546616 Lon: -43.20111



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,984

N_m

7,505,554

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, local sem indícios de movimentos de massa no local, foi informado apenas dos deslizamentos próximos, mas não neste local.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Local de acesso da ocorrencia.

Foto2



Descrição da foto2

Foto da igreja como referencia.

Código do registro:

762_São Sebastião_Dimitri Tallemberg Soares_Isabella Robert Rodrigues_Leonardo Freire Dias