



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 9, 2024, 2:09:59 PM

Palavra Chave:

12066408719

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemborg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 3:

Leonardo Freire Dias

Equipe:

Dimitri Tallemborg Soares;Isabella Robert Rodrigues;Leonardo Freire Dias

Informações de localização:

Endereço:

Rua Manoel Francisco de Paula, 43A

Localidade:

Siméria

GPS

Área analisada:

Lat: -22.545499 Lon: -43.200597



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,038

N_m

7,505,677

Descrição:

Motivo:

Ocorrencia mapeamento, ponto relativo a imóvel situado a montante da via previamente delimitado em polígono de monitoramento

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Acesso ao imóvel previamente delimitado

Código do registro:

764_Siméria_Dimitri Tallemberg Soares_Isabella Robert Rodrigues_Leonardo Freire Dias