



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 9, 2024, 2:56:53 PM

Palavra Chave:

12066408719

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Técnico 3:

Leonardo Freire Dias

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;Leonardo Freire Dias

Informações de localização:

Endereço:

Estrada da Liberdade, 155

Localidade:

São Sebastião

GPS

Área analisada:

Lat: -22.549276 Lon: -43.202779



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,809

N_m

7,505,262

Descrição:

Motivo:

ocorrencia mapeamento, sem acesso à ocorrencia

Fotos:

Foto1



09/07/24 14:58:25 Coord: 23K 684809E 7505262N

Descrição da foto1

Sem acesso ao ponto de ocorrencia

Foto2



Descrição da foto2

Sem acesso ao condomínio, possível meio de acesso à ocorrencia

Código do registro:

766_São Sebastião_Dimitri Tallemberg Soares_Isabella Robert Rodrigues_Leonardo Freire Dias