



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 9, 2024, 11:26:24 AM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Alfredo Batista, 20

Localidade:

Vila Felipe

GPS

Área analisada:

Lat: -22.532053 Lon: -43.174834



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,706

N_m

7,507,134

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: ocorrência de enxurrada nas chuvas de 2022

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Ladeira em que houve enxurrada nas chuvas de 2022

Código do registro:

769_Vila Felipe_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_