



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 7, 2024, 9:18:44 AM

Palavra Chave:

11641099798

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Waldemar Ferreira da Silva, 97


Localidade:

Caxambu

GPS

Área analisada:

Lat: -22.505903 Lon: -43.161797



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,083

N_m

7,510,013

Descrição:

Motivo:

Deslizamento pequeno porte atrás de casa abandonada a venda

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz

Foto2



Descrição da foto2

No final do caminho outra cicatriz, atingindo a servidão

Código do registro:

76_Caxambu_Ariadne Senna Azaro_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_