



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 9, 2024, 11:33:54 AM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Alfredo Batista, 155


Localidade:

Vila Felipe

GPS

Área analisada:

Lat: -22.532521 Lon: -43.174623



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,728

N_m

7,507,082

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: ponto atingido por enxurrada nas chuvas de 2022, com residencias abaixo do nivel da rua.

Fotos:

Foto1



09/07/24 11:37:39 Coord: 23K 687728E 7507081N

Descrição da foto1

Via onde ocorreu enxurrada

Código do registro:

770_Vila Felipe_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_