



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 9, 2024, 2:08:07 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Alberto Batista, 250

Localidade:

Vila Felipe

GPS

Área analisada:

Lat: -22.532997 Lon: -43.175504



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,636

N_m

7,507,030

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: diversos pontos relacionados a ocorrencia de enxurrada

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Casas afetadas por enxurrada

Código do registro:

772_Vila Felipe_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_