



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 9, 2024, 3:32:34 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Marechal Floriano Peixoto


Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.505897 Lon: -43.168714



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,371

N_m

7,510,023

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: ponto sem processo geologico observado

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Encosta observada, com muro e de acordo com funcionario do espaço nunca houve ocorrencia de deslizamento

Código do registro:

774_Centro_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_