



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 9, 2024, 3:44:33 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Marechal Floriano Peixoto, 167


Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.505299 Lon: -43.168681



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,376

N_m

7,510,089


Descrição:

Motivo:

Mapeamento: Queda de arvore em 2022, terreno de rocha sã com obra de drenagem e muro a montante

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Encosta analisada

Código do registro:

775_Centro_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_