



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 9, 2024, 3:50:43 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Marechal Floriano Peixoto, 167


Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.505993 Lon: -43.168078



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,437

N_m

7,510,011

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: mesma ocorrencia de queda de arvore de ponto a montante

Fotos:

Foto1



09/07/24 15:52:44 Coord: 23K 688437E 7510011N

Descrição da foto1

Ponto de acesso

Código do registro:

776_Centro_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_