



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 9, 2024, 4:11:10 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Marechal Floriano Peixoto, 464


Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.503642 Lon: -43.166993



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,552

N_m

7,510,270

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: rua a montante do prédio atingida por deslizamento de 2022, já há obra de contenção e distancia do talude para o predio

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Talude da ocorrencia com obra de contenção

Foto2



Descrição da foto2

Distancia para o predio

Código do registro:

777_Centro_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_