



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 10, 2024, 10:32:23 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Vital Brasil, próximo do número 91

Localidade:

São Sebastião

GPS

Área analisada:

Lat: -22.545357 Lon: -43.197097



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,398

N_m

7,505,689

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, casa em condições de abandono e sem indícios de movimentos de massa.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Acesso do local.

Código do registro:

779_São Sebastião_Dimitri Tallemberg Soares_Isabella Robert Rodrigues_