



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 7, 2024, 10:09:20 AM

Palavra Chave:

11641099798

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Waldemar Ferreira da Silva, 373

Localidade:

Caxambu

GPS

Área analisada:

Lat: -22.505184 Lon: -43.159285



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,343

N_m

7,510,090

Descrição:

Motivo:

Erosão nos fundos da casa

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Erosão de 40cm

Foto2



Descrição da foto2

Erosão na parte dos fundos da casa

Código do registro:

77_Caxambu_Ariadne Senna Azaro_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_