



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 10, 2024, 1:42:17 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Vital Brasil

Localidade:

São Sebastião

GPS

Área analisada:

Lat: -22.544112 Lon: -43.196341



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,478

N_m

7,505,825

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo sem indícios de ocorrências de origem geologica.

Fotos:

Foto1



10/07/24 13:43:49 Coord: 23K 685463E 7505825N

Descrição da foto1

Faixa do imóvel observado.

Código do registro:

780_São Sebastião_Dimitri Tallemberg Soares_Isabella Robert Rodrigues_