



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 10, 2024, 1:47:45 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Vital Brasil 647 B

Localidade:

São Sebastião

GPS

Área analisada:

Lat: -22.543908 Lon: -43.195613



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,553

N_m

7,505,847

Descrição:

Motivo:

Origem mapeamento. Motivo, local sem indícios de ocorrência de origem geológica.

Fotos:

Foto1



10/07/24 13:50:08 Coord: 23K 685550E 7505847N

Descrição da foto1

Foto do acesso aos imóveis

Foto2



Descrição da foto2

Local onde está de marcado a ocorrencia da defesa civil.

Código do registro:

781_São Sebastião_Dimitri Tallemberg Soares_Isabella Robert Rodrigues_