



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 10, 2024, 2:28:47 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Vital Brasil 135

Localidade:

São Sebastião

GPS

Área analisada:

Lat: -22.539863 Lon: -43.193426



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,783

N_m

7,506,292

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, local de relevo plano sem indícios de ocorrências de movimentos de massa nas proximidades.

Fotos:

Foto1



10/07/24 14:30:11 Coord: 23K 685783E 7506292N

Descrição da foto1

Faixa do local observado.

Código do registro:

786_São Sebastião_Dimitri Tallemberg Soares_Isabella Robert Rodrigues_