



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 10, 2024, 2:39:22 PM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Vital Brasil 145

Localidade:

São Sebastião

GPS

Área analisada:

Lat: -22.539031 Lon: -43.192498



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,880

N_m

7,506,383


Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, local de relevo plano sem indícios de movimentos de massa no local e entorno próximos.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Faixa do local observada.

Código do registro:

788_São Sebastião_Dimitri Tallemberg Soares_Isabella Robert Rodrigues_