



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 10, 2024, 3:03:23 PM

Palavra Chave:

14448053717

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Indaiá, 582

Localidade:

São Sebastião

GPS

Área analisada:

Lat: -22.542412 Lon: -43.192739



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,851

N_m

7,506,009

Descrição:

Motivo:

Area sem indícios de movimento de massa. Referente a dois pontos proximos

Fotos:

Foto1



10/07/24 15:05:29 Coord: 23K 685851E 7506010N

Descrição da foto1

Entrada de uma das areas

Código do registro:

789_São Sebastião_Dimitri Tallemberg Soares_Isabella Robert Rodrigues_