



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 7, 2024, 10:29:54 AM

Palavra Chave:

11641099798

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Waldemar Ferreira da Silva, 350

Localidade:

Caxambu

GPS

Área analisada:

Lat: -22.505732 Lon: -43.159232



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,347

N_m

7,510,029


Descrição:

Motivo:

Não foi possível observar erosão na encosta, porém foi observado rachadura no pavimento da servidão

Fotos:

Foto1



07/05/24 10:32:02 Coord: 23K 689340E 7510008N

Descrição da foto1

Encosta com vegetação recém aparada

Foto2



Descrição da foto2

Rachadura na servidão que passa por trás da casa

Código do registro:

78_Caxambu_Ariadne Senna Azaro_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_