



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 10, 2024, 10:46:03 AM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Alfredo Schilick, 177

Localidade:

Vila Felipe

GPS

Área analisada:

Lat: -22.533008 Lon: -43.176618



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,522

N_m

7,507,030

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: ponto a montante de area atingida por enxurrada e deslizamento em 2022, sem processo geologico associado

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Área com ponto de defesa civil e dentro de poligono de risco remanescente mas sem processo geologico associado

Código do registro:

790_Vila Felipe_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_