



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 10, 2024, 1:35:12 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Perminio Schmidt, 326

Localidade:

Vila Felipe

GPS

Área analisada:

Lat: -22.533152 Lon: -43.177777



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,402

N_m

7,507,016

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: area atingida por deslizamento em 2022 , com muro de construído. Casa longe da encosta

Fotos:

Foto1



10/07/24 13:36:19 Coord: 23K 687357E 7507013N

Descrição da foto1

Muro construído pós deslizamento

Código do registro:

791_Vila Felipe_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_