



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 10, 2024, 2:13:45 PM

Palavra Chave:

12213090726

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Jacinto Rabelo, 254


Localidade:

Vila Felipe

GPS

Área analisada:

Lat: -22.533366 Lon: -43.177259



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,455

N_m

7,506,991

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: vertente de poligono de risco remanescente de 2022, sem ocorrencias de processos geológicos. Área de enxurrada

Fotos:


Foto1



Descrição da foto1

Descida de rua sem sistema de drenagem superficial

Foto2



Descrição da foto2

Terreno colinoso, sem indicativos de risco geologico nos pontos próximos

Código do registro:

792_Vila Felipe_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_