



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 10, 2024, 3:14:56 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Dr. Helio Bitencourt


Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.505777 Lon: -43.167794



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,466

N_m

7,510,035

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: area com muro de contenção a jusante de cicatriz de deslizamento em via

Fotos:

Foto1



10/07/24 15:16:52 Coord: 23K 688466E 7510035N

Descrição da foto1

Muro de contenção

Código do registro:

794_Centro_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_