



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 10, 2024, 3:28:46 PM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Jéssica Tiné Pôssa

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Jéssica Tiné Pôssa;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Dr. Helio Bitencourt

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.503852 Lon: -43.166903



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,561

N_m

7,510,247

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: deslizamento em via, com pacote espesso de rocha alterada na base

Fotos:

Foto1



10/07/24 15:30:25 Coord: 23K 688558E 7510248N

Descrição da foto1

Cicatriz de deslizamento solo sobre rocha na via

Código do registro:

796_Centro_Jéssica Tiné Pôssa_Thayane Dutra Schuindt_