



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 10, 2024, 2:44:34 PM

Palavra Chave:

11641099798

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Visconde da Penha 353


Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.51426 Lon: -43.16909



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,321

N_m

7,509,097

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Não foram encontrados indícios de risco geológico. Ponto no meio de duas ocorrências de inventário.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Vista frontal do local vistoriado.

Código do registro:

797_Centro_Ariadne Senna Azaro_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_