



# Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas  
do Município de Petrópolis

## FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Jul 10, 2024, 3:07:27 PM**

Palavra Chave:

**12068017784**

Informações gerais:

Técnico 1:

**Ariadne Senna Azaro**

Técnico 2:

**Samara Cristina Cordeiro dos Santos**

Equipe:

**Ariadne Senna Azaro; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;**

Informações de localização:

Endereço:

**Rua Bartolomeu de Gusmão, Villa Mollica 382**

Localidade:

**Centro**

GPS

Área analisada:

Lat: -22.515539 Lon: -43.164905



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

688,750

N\_m

7,508,950

Descrição:

Motivo:

**Mapeamento: segundo morador, não houve movimento de massa no local e não conseguimos acessar o interior do condominio.**

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

**Entrada do condominio onde se encontra o ponto de ocorrencia.**

Código do registro:

**798\_Centro\_Ariadne Senna Azaro\_Samara Cristina Cordeiro dos Santos\_**