



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 10, 2024, 3:24:45 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Bartolomeu de Gusmão, na servidão para o numero 267E

Localidade:

Centro

GPS

Área analisada:

Lat: -22.514169 Lon: -43.165477



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,693

N_m

7,509,103

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: segundo morador, não houve movimento de massa próximo as moradias.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

O muro na servidão encontra-se abaulado e, segundo a moradora, são lançados entulhos e água no talude a montante.

Código do registro:

799_Centro_Ariadne Senna Azaro_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_