



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 7, 2024, 3:09:35 PM

Palavra Chave:

11641099798

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;

Informações de localização:

Endereço:

Vila Antonio dos Santos It 23, Estrada da saudade (Terreirao)


Localidade:

Estrada da Saudade

GPS

Área analisada:

Lat: -22.487894 Lon: -43.164488



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,831

N_m

7,512,011

Descrição:

Motivo:

Deslizamento planar de pequena proporção com atingimento da parte da lateral da casa.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Material mobilizado atingindo a casa

Foto2



Descrição da foto2

Lateral atingida

Código do registro:

79_Estrada da Saudade_Ariadne Senna Azaro_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_