



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Apr 30, 2024, 10:43:35 AM

Palavra Chave:

12236773706

Informações gerais:

Técnico 1:

Lívia dos Santos Torres

Técnico 2:

Thayane Dutra Schuindt

Equipe:

Lívia dos Santos Torres;Thayane Dutra Schuindt;

Informações de localização:

Endereço:

Rua dos Ferroviários 17


Localidade:

Alto da Serra

GPS

Área analisada:

Lat: -22.530981 Lon: -43.170686



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

688,135

N_m

7,507,247

Descrição:

Motivo:

Não houve ocorrência

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Fachada da casa

Código do registro:

7_Alto da Serra_Livia dos Santos Torres_Thayane Dutra Schuindt_