



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 10, 2024, 4:14:14 PM

Palavra Chave:

11641099798

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Doutor Thouzet Lt 7 Qd 90


Localidade:

Doutor Thouzet

GPS

Área analisada:

Lat: -22.527384 Lon: -43.202159



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,902

N_m

7,507,685

Descrição:

Motivo:

Origem: mapeamento. Não foram encontrados indícios de risco geológico.

Fotos:

Foto1



10/07/24 16:17:44 Coord: 23K 684902E 7507686N

Descrição da foto1

Vista frontal do ponto de ocorrencia.

Código do registro:

801_Doutor Thouzet_Ariadne Senna Azaro_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_