



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 10, 2024, 4:26:47 PM

Palavra Chave:

12068017784

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Samara Cristina Cordeiro dos Santos

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Samara Cristina Cordeiro dos Santos;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Dr Thouzet, proximo ao 694

Localidade:

Dr Thouzet

GPS

Área analisada:

Lat: -22.528 Lon: -43.203881

Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

684,724

N_m

7,507,619

Descrição:

Motivo:

Mapeamento: dois pontos de ocorrencia referentes ao deslizamento do talude à frente.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Visada dos pontos de ocorrencia.

Código do registro:

803_Dr Thouzet_Ariadne Senna Azaro_Samara Cristina Cordeiro dos Santos_