



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 11, 2024, 9:10:27 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Indaiá 810


Localidade:

São Sebastião

GPS

Área analisada:

Lat: -22.54386 Lon: -43.193581



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,762

N_m

7,505,850

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, para as 3 ocorrencias próximas não foram observados indícios ou ocorrencias de movimentos de massa

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Acesso do local

Código do registro:

805_São Sebastião_Dimitri Tallemberg Soares_Isabella Robert Rodrigues_