



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 11, 2024, 9:44:00 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua alvaro Machado 380 A

Localidade:

São Sebastião

GPS

Área analisada:

Lat: -22.543553 Lon: -43.194052



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,714

N_m

7,505,884

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, ocorrencia referente ao processo do outro lado da rua.

Fotos:

Foto1



11/07/24 09:45:31 Coord: 23K 685714E 7505884N

Descrição da foto1

Local de onde foi realizado a ocorrencia.

Foto2



Descrição da foto2

Processo relacionado a ocorrencia

Código do registro:

809_São Sebastião_Dimitri Tallemberg Soares_Isabella Robert Rodrigues_