



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 8, 2024, 10:05:20 AM

Palavra Chave:

11641099798

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;

Informações de localização:

Endereço:

Estrada Manoel Marques, 123 (em frente à Assembleia de Deus)

Localidade:

Araras

GPS

Área analisada:

Lat: -22.422458 Lon: -43.174013



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

687,939

N_m

7,519,269


Descrição:

Motivo:

Deslizamento planar, encostas concretada de aproximadamente 4 metros. Atingimento do pátio dos fundos da residência.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Cicatriz coberta com lona

Foto2



Descrição da foto2

Cicatriz coberta com lona

Código do registro:

80_Araras_Ariadne Senna Azaro_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_