



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

Jul 11, 2024, 9:55:40 AM

Palavra Chave:

04497814025

Informações gerais:

Técnico 1:

Dimitri Tallemberg Soares

Técnico 2:

Isabella Robert Rodrigues

Equipe:

Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;

Informações de localização:

Endereço:

Rua Indaiá 61

Localidade:

São Sebastião

GPS

Área analisada:

Lat: -22.538542 Lon: -43.191946



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

685,937

N_m

7,506,437

Descrição:

Motivo:

Origem, mapeamento. Motivo, para os 10 pontos de ocorrencia da defesa civil, não foram observados indícios ou evidencias de movimentos de massa.

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

Area dos pontos de ocorrencia.

Foto2



Descrição da foto2

Área dos pontos de ocorrencia da defesa civil.

Código do registro:

810_São Sebastião_Dimitri Tallemberg Soares_Isabella Robert Rodrigues_