



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia  
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas  
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Jul 11, 2024, 10:05:12 AM**

Palavra Chave:

**04497814025**

Informações gerais:

Técnico 1:

**Dimitri Tallemberg Soares**

Técnico 2:

**Isabella Robert Rodrigues**

Equipe:

**Dimitri Tallemberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;**

Informações de localização:

Localidade:

**São Sebastião**

GPS

Área analisada:

Lat: -22.537946 Lon: -43.195196



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

**685,604**

N\_m

**7,506,507**


Descrição:

Motivo:

**Origem, mapeamento. Motivo, Local afetado por deslizamento, porém foi realizado obra de contenção pelo morador e obra em bom estado de conservação.**

Fotos:

Foto1



11/07/24 10:07:20 Coord: 23K 685604E 7506507N

Descrição da foto1

**Muro de contenção realizado pelo morador.**

Código do registro:

**812\_São Sebastião\_Dimitri Tallemberg Soares\_Isabella Robert Rodrigues\_**