



# Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia

Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas  
do Município de Petrópolis

## FICHA DE CAMPO

data\_inicio

**Jul 11, 2024, 10:09:54 AM**

Palavra Chave:

**14448053717**

Informações gerais:

Técnico 1:

**Dimitri Talleberg Soares**

Técnico 2:

**Isabella Robert Rodrigues**

Equipe:

**Dimitri Talleberg Soares;Isabella Robert Rodrigues;**

Informações de localização:

Endereço:

**Rua Presidente Tancredo Neves, 188**

Localidade:

**São Sebastião**

GPS

Área analisada:

Lat: -22.537805 Lon: -43.195637



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E\_m

**685,559**

N\_m

**7,506,523**


Descrição:

Motivo:

**Mapeamento. Sem evidencia de instabilidade e deslizamentos**

Fotos:

Foto1



Descrição da foto1

**Entrada da Casa**

Código do registro:

**813\_São Sebastião\_Dimitri Talleberg Soares\_Isabella Robert Rodrigues\_**