



Thalweg Tecnologia e Serviços de Geotecnia
Cartografia de Risco a Escorregamentos em Encostas
do Município de Petrópolis

FICHA DE CAMPO

data_inicio

May 8, 2024, 2:24:13 PM

Palavra Chave:

09920321729

Informações gerais:

Técnico 1:

Ariadne Senna Azaro

Técnico 2:

Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva

Equipe:

Ariadne Senna Azaro; Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva;

Informações de localização:

Endereço:

Servidão marcolino pires, 152 (acesso pela rua alexandre werneck)

Localidade:

Carangola

GPS

Área analisada:

Lat: -22.468453 Lon: -43.161835



Maxar | Esri Community Maps Contributors, Esri, TomTom, Garmin, Foursquare, METI/NASA, USGS

Powered by Esri

E_m

689,130

N_m

7,514,160

Descrição:

Motivo:

Ocorrencia nao geologica.

Fotos:

Foto1



Foto1-20240508-172628.jpg

Descrição da foto1

Queda da laje

Código do registro:

81_Carangola_Ariadne Senna Azaro_Mariana dos Santos Minhava Marques da Silva_